

PCIで動くカード (VGA)

Matrox G200MMS (PCI) による5画面出力OK。

- ただし、MMSはDVI-Iだけで4画面出力すると640x480の8bitになるので
- 一方はVGA出力 (2画面) にすること。これはビデオカードの制限なのでG5は関係無し。

下記条件にて、デュアルVGA動作確認しました。

- XPPro SP3
- AthlonX2 5400+BE
- DDR2-800 1GBx2 (Patriot)
- S010-V (TOKYOSTYLE)
- ELSA QuadroFX1400 128MB (PCI-E) CRT (TOTOKU Procalix) 1600x1200にて
- HP Quadro NVS55 64MB (PCI) 液晶 (EIZO FlexScan L885) ポートレイト表示 1200x1600にて
- DirectX 9.0C, ForceWare81.98

PCIで動くカード (無加工)



- CREATIVE SOUND BLASTER 5.1 取り付けも難なく (XP SP3にて動作確認。)
- CREATIVE SOUND BLASTER Audigy2 PCI (XP-Pro SP2)
- ラトックシステム IEEE1394 PCIボード REX-PFW2WDV (XP Pro SP3にて動作確認。)
- Buffalo PC-MV1TV/PCI (XP Pro SP3にて動作確認。)
- アースソフト PT2 (XP Pro SP3にて動作確認。)

PCIで動かないカード (無加工) (要OS情報)

PCIで動くカード (3.3V対応に加工)

PCI覚え書きのコピペ (左がブラケット側)。

カード側

32bitPCIの場合

3.3V、5V両方対応 ML115に挿入可能だが動作するかはギャンブル性あり
5V専用
3.3V専用 原則的にML115で使用可能

64bitPCIの場合

3.3V、5V両方対応 挿入可能だがギャンブル性あり。32bit33MHzで動作
5V専用
3.3V専用 挿入可能だがギャンブル性あり。32bit33MHzで動作

スロット側

32bitPCIの場合

3.3V、5V両方対応 PCI規格には存在しない

5V専用

3.3V専用 ML115はコレ

64bitPCIの場合(ML115_G1、G5にはない)

3.3V、5V両方対応 PCI規格には存在しない

5V専用

3.3V専用

ML115 G1のPCI報告

<http://wiki.nothing.sh/1361.html#pci>

コメント

- PCI版 Matrox Millenium G450 DualHead DVI 動作しました。(Vista 64bit) -- 名無しさん (2008-12-19 04:45:09)
- VMWARE ESXi用にSATARAID4P-PCIを増設, 問題なし。 -- 名無しさん (2008-12-23 17:22:54)
- Intel PRO/1000 GT デスクトップ・アダプタ PWLA8391GTをWin2000にて動作しました -- 名無しさん (2009-01-14 23:16:42)
- アースソフトPT1問題なく動作しました。(XP SP3) -- 名無しさん (2009-03-01 18:50:18)
- ASUS「PhysX P1」問題なく動作。Win7beta -- わかば (2009-03-04 21:41:21)
- XPS(32bit)P3にてLogitechのLAN-TX/PCI (100M PCIバス) 無加工で使用できました 付属CDからドライバのフォルダを指定して下さい 蟹チップです -- 名無しさん (2009-03-13 19:10:45)
- Asus GeForce7200GS 128MB動作確認 (PCIex16) -- ななし (2009-03-15 12:48:41)
- HDP2 は5V専用PCIカードでした。反対になら刺さりそうなんだけど・・・ -- 涙 (2009-03-28 12:23:46)
- Intel PRO/1000 PT/GT デスクトップアダプタ, ESXiにて動作しました -- 名無しさん (2009-03-31 23:03:25)
- Sound Blaster Live! 5.1 SB0220 (両電源対応) WinXP HomeSP3にて動作OK . ドライバはCreativeよりDL -- 名無しさん (2009-04-25 12:42:41)
- SATA2E13-LPPCI Vista Home Basic SP1 で問題なし -- 名無しさん (2009-10-13 22:51:49)
- 玄人志向 KRTV-7131/L パターンカットしても使えませんでした。 Vista ultimate 64bit -- 名無しさん (2009-11-04 02:32:57)
- 玄人志向RADEON75D-PCI64C動作OK, 3.3, 5V両対応のカードでつ。 -- dino (2009-12-31 01:30:39)
- PT2問題なく動作しました。(Win7 ultimate x64) -- 名無しさん (2010-01-02 01:37:31)
- PT2問題なく動作中 (Ubuntu Server 9.10) -- 名無しさん (2010-05-19 20:07:53)
- GENOで買ったバルクPCカード増設アダプタ認識して、ノート用のIEEE1394カード動作しました。チップはRICOHR5C485です。 -- black (2010-06-14 23:18:19)
- ProLink TNT2M64-PCI 32MB 3.3VPCIなのにBIOS-POSTせず。ファンも回らない。 -- dino (2010-09-04 02:32:49)
- BUFFALO GX-X1300/P256 動作OK -- dino (2010-09-29 01:53:30)
- AOpenのサウンドカード、Cobra AW850 Deluxe 元は5VPCIだが、切り欠けを作って認識&動作OK@XP32bit, XP64はドライバが無く使用不可・・・。 -- dino (2010-10-14 01:09:46)
- AREA IEEE1394カード、GT-T (SD-FWTI3-W1) 挿入可だが、電源入らず動作せず。 -- 名無しさん (2010-12-11 23:36:23)
- NEC・MD-SMD5-PCI-5MP 医療用の超高いグラボだが動作OK@Vista64。 -- dino (2010-12-16 21:46:30)

名前:

コメント: