

LAN・インターネットの報告はここに

ML115 G1のLAN・インターネット報告

<http://wiki.nothing.sh/1361.html#lan>

ドライバ：ML115 G1 と同じでOK

http://ja.broadcom.com/support/ethernet_nic/netxtreme_server.php

コメント

- WinXP SP3 背面コネクタにBUFFALO WLI-U2-KG54L, 問題なく使えてます。 -- msk (2009-03-28 13:01:51)
- オンボードNICはジャンボフレーム非対応。 -- nw (2009-04-05 19:28:33)
- JAVAが動いているっぽいけど、表示しない。対策ありますか？ -- kgb (2009-04-16 12:42:09)
- ブラウザ変えてみる -- 名無しさん (2009-04-19 22:30:23)
- WOLのデフォルトONはINFファイル内の[ParamsWOL]項目、defaultを1へ変更してドライバのインストールをする -- 俺用メモ (2009-07-14 11:42:03)
- ネットワークドライバってどうやって、インストールするんですか？、ちなみにvistaです -- 名無しさん (2009-10-26 13:49:04)
- Windows7用のドライバではダメですか？ -- 名無しさん (2009-10-30 21:28:30)
- 一応・・・BUFFALO WLI-U2-KG54Lは前面USBでもOKでした(GXS化ドライバ)。 -- 名無しさん (2009-12-18 19:45:33)
- windows7(64bit)で、突然イーサがきれる。再起動しないとあならないです。ドライバは、どれでもNGでした。 -- boyoyon@ (2009-12-25 17:45:16)
- Buffalo WLI-U2-SG54HP 正常動作。前面、背面ともOK -- dino (2009-12-31 03:21:56)
- 二つ上、うちも同じ症状だったのでBroadcomのドライバに差し替えた。それから問題ないよ。 -- 名無しさん (2010-01-02 13:37:49)
- オンボードUSBにPlanexGW-US MicroNって無線LAN入れて常用中。非常に小さいので、グラボ干渉もまずない。 -- dino (2010-01-09 23:49:20)
- 外部USBに プラネックスGW-US54GXSで動作OK。 WinXP-Pro SP3。 -- 名無しさん (2010-03-16 15:13:14)
- 外部USBに プラネックスGW-US54GXSで動作OK。 ubuntu9.0.4 amd64版。 -- 名無しさん (2010-03-16 15:14:58)
- BUFFALO LGY-PCI-GT動作せず。(win7-64bit) (マザーのボタン電池を抜いて、CMOSクリア直後のみ動作。OS再起動以降、動作せず。 デバイスマネージャで見えない) -- p (2010-05-03 22:05:04)
- INTEL EXPI9301CT(82572 10/100/1000Mbps PCI-Ex1)稼働OK -- ghost (2010-05-04 00:36:41)
- 結局Windows7ではオンボードのLANは使えないから、皆さん他のものを使っているんでしょうか？うちもだめなのでプラネックスUE-200TX-Gで繋いでます -- 名無しさん (2010-06-03 22:42:34)
- win7 (64bit) で3DMark Vantageなど高負荷をかけるとイーサが死にますね。BroadcomとHPにあった2008用ともに、ダメでした。 -- boyoyon@ (2010-06-04 10:57:46)
- Firmware Upgrade 2.1.5.7 (8 2 2010) 試しましたか？ -- 名無しさん (2010-07-19 04:10:55)
- やって見ましたが、対象のカードがないといわれました (TT) -- boyoyon@ (2010-07-19 22:34:51)
- debian 5でvlan使えました -- 名無しさん (2010-10-29 21:09:33)
- 背面USBに バッファローWLI-UC-GN + ubuntu10.04.1 amd64 desktopで稼働。 5 4 M -- 名無しさん (2010-11-05 09:26:29)
- 当方win7・64bitで3DMark Vantage (トライアル版)などを動作させるもオンボードのLAN問題なし。ドライバはWin7インストール時の標準ドライバ (製造元はBroadcomになっています)。 -- 名無しさん (2011-02-18 22:45:40)
- WindowsServer2008R2 on ML115 G5 でのWOL -- system2222 (2011-02-19 20:11:31)
- うちでは問題ないので確認できませんが7で不具合出てる人 SNP 無効化で安定したりしませんか？ -- 名無しさん (2011-12-05 20:17:43)
- 詳細 <http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100824/351391/> -- 名無しさん (2011-12-05 20:18:06)

名前:

コメント: