

とりあえず既存情報を貼ります

対応プロファイル：

DUN (Dial-up Networking Profile)

携帯電話を介してインターネットにダイヤルアップ接続するためのプロファイル

OPP (Object Push Profile)

名刺交換(データ)などを行うためのプロファイル

HFP (Hands-Free Profile)

車内やヘッドセットでハンズフリー通話を実現するためのプロファイル

BIP (Basic Imaging Profile)

画像を転送するためのプロファイル

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

音楽をレシーバー付きヘッドフォン(またはイヤホン)に伝送するためのプロファイル

SCMS-T対応機の必要あり

Bluetoothレシーバー(別売りオプション6825円)で聞けるのは、

着うたフル(リスモ)

ビデオクリップ

ワンセグ

F M

× デジタルラジオ

× EZチャンネルプラス

接続機器報告：

カーナビ本体

pioneerのZH900系でBluetooth接続できないらしい

ケータイアップデートでPioneerのND-BT1は対応しました。

ハンズフリーキット

439 白口ムさん sage New! 2007/02/20(火) 12:44:18 ID:phHTOG6x0

ドコモワイヤレスイヤホンセット P01試してみた。

まず、P01の電源ONでHFPのみで接続。P01のボタンで受け通話可能。

このときBluetoothの音声出力先設定のところでもP01選択されてても

ワンセグなどの音声はP01では聴けない。HFPのみって感じ。

ちなみにここでP01選択してるとP01の電源いれてなくてもスピーカから音鳴らない。

そして、52TのBluetooth設定でP01を選択するとA2DPのみ接続。(HFPは解除?)

ワンセグなどの音声はP01で聴けるが、P01のボタンで着信受けできない。

52Tの通話ボタンで受け、52Tの耳スピーカ、マイクで普通どおり通話。

Bluetoothマークのところも しかでてないのでA2DPのみ?

52TとP01でHFPとA2DP同時に認識する方法知ってたら教えて。

MC1100 (Mobilecast製シガレットソケット差込タイプ)

W52Tでハンズフリー機器認識成功

携帯し車に乗り込み、エンジン始動 双方認識成功、ハンズフリー通話可能

ただしそのまま降車し、通信可能範囲より外れてから再度乗り込んでみると

双方認識できず。MC1100をOFF・ONしなおしても認識されず。

AeroTalky2 (システムデザイン製イヤホンタイプ)

W52Tでハンズフリー機器認識成功

ただし、範囲外まで離れる・AeroTalky2をOFFにする・W52TをOFFにするなどで、

再接続ができなくなる。

毎回初期登録でハンズフリー機器としてパスキー入力・登録を行う必要がある。

PC用Bluetooth機器

IBM UltraPort Bluetooth Adapter

Bluetooth NeighborhoodにはW52Tが表示される。

W52T側で認識する対応プロファイルはOPPとDUNのみ。

Billonton Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB AdapterにはW52Tが表示される。
W52T側で認識する対応プロファイルはBIPとOPPのみ。
(2007/03/31時点で1700円程度。
Vista x64へはドライバインストールできなかった。
XP SP2 での動作確認です。)